

**Муниципальное казенное учреждение
«Социально – реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Яйского муниципального округа»**

**652 100 Кемеровская область - Кузбасс,
Яйский район, д. Ольговка,
ул. Октябрьская 15, ул. Новая 1
тел.: (384 41) 2-29-22, 2-16-94
E-mail: 83@mail.ru**

**Государственному инспектору
г. Анжеро – Судженск, Яйского
и Ижморского районов по
пожарному надзору**

Васильеву Г.Б.

от «2» октября 2023 г.

Уважаемый Григорий Борисович,

МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Яйского муниципального округа» информирует Вас о выполнении предписания от 14.12.2022 года № 84 в полном объеме.

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Отметка об исполнении
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания реабилитационного центра. Во всех помещениях реабилитационного центра, а также на путях эвакуации применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью (допускается применение материалов с пожарной опасностью не выше чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1).	04.09.2023	устранено
2.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общебменной вентиляции. (Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией)	04.09.2023	устранено
3.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания реабилитационного центра. В спальных помещениях с одним эвакуационным выходом размещено более 10 человек.	01.03.2023	устранено
4.	Не обеспечено ограничение распространения пожара. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	01.03.2023	устранено
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.	04.09.2023	устранено
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. В коридорах отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	04.09.2023	устранено
7.	Не обеспечено ограничение распространения пожара. Дверные проемы противопожарных перегородок 1 типа, разделяющие помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение кладовой и помещение реабилитационного центра, помещение горячего цеха и помещение реабилитационного центра), не заполнены противопожарными дверями 2-го типа.	04.09.2023	устранено
8.	Не обеспечено наличие документов согласно требований	04.09.2023	устранено

	нормативных документов по пожарной безопасности. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ).		
9.	Не обеспечена безопасная эксплуатация дымовой трубы. Допускается эксплуатация котельной установки, работающей на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем.	01.03.2023	устранино
10.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации из здания ковровые дорожки , укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, не надежно закреплены .	01.03.2023	устранино
11.	Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной пожарной опасности. Отсутствует расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения. На двери помещения складского назначения отсутствует табличка с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	04.09.2023	устранино
12.	Не обеспечено исправное состояние первичных средств пожаротушения. На объекте не проводится ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей с записью в журнал учета огнетушителей.	01.03.2023	устранино
13.	Не обеспечено исправное состояние первичных средств пожаротушения. Размещены не исправные огнетушители ОП-8(3) №1, 3, не опечатано запорно-пусковое устройство, давление на манометре в красной зоне.	01.03.2023	устранино
14.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, либо имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания).	01.03.2023	устранино
15.	Не обеспечена безопасная эвакуация из зданий. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.03.2023	устранино
16.	Не обеспечено исправное состояние АУПС, демонтированы три дымовых пожарных извещателя .	01.03.2023	устранино
17.	Не обеспечено наличие документов согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности. Не корректно ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.03.2023	устранино
18.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Ограничен свободный доступ к ИПР.	01.03.2023	устранино
19.	Не обеспечена защита от ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации. Ложные срабатывания зарегистрированы 22.04.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 18.11.22, 23.11.2022 (5:18, 16:26, 18:22).	01.03.2023	устранино
20.	Не обеспечено обучение ответственных лиц. Допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	01.03.2023	устранино

Директор Центра

Т.Е. Лоскан